



DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO
DA PARAÍBA

JUSTIFICATIVA TECNICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL

Objetivo da manutenção;

Foi detectado um vazamento na caixa de direção do veículo oficial **SPRINTER** de Placa **NQC 9940**, onde estava ocasionado o desligamento do veículo a se atingir a velocidade de 80km/hora. Se fazendo todos os testes do mesmo detectasse que, alguns componentes referentes precisariam ser substituídos para manter o veículo em condições de uso. Teste esse com produtos específicos para detectar com assertividade a falha.

Lista de teste executados no veículo:

- Problemas na bateria;
- Marchas arranhando;
- Mau funcionamento dos freios;
- Aquecimento do motor;
- Avarias nos amortecedores e molas;
- Problema de balanceamento;
- Consumo excessivo de combustível.



Atenciosamente,

Jackson de Oliveira Fernandes
Responsável do Setor de Transporte e Segurança
Mat. 780.216-3

Jackson de Oliveira Fernandes
Responsável do Setor de Transporte e Segurança
Mat. 780.216-3